

Хранение приборов и установок

Приборы и установки можно подразделить на три группы:

1. Стационарные аппараты и приборы промышленного изготовления (аппарат Киппа, газометр, прибор для разложения воды электрическим током и др.).
2. Простые приборы, которые собираются в лаборатории для получения газов, некоторых органических веществ и демонстрации их свойств.
3. Сложные приборы или установки, состоящие из нескольких простых приборов или узлов, монтируемые в школе.

Стационарные аппараты в заряженном состоянии обычно находятся в вытяжном шкафу. В чистом виде они хранятся в нижней секции шкафа. Если аппарат Киппа в полузаряженном состоянии, на нем необходимо поместить этикетку с указанием, для получения какого газа он предназначен.

Простые приборы хранятся в разобранном состоянии в лотках, в полной готовности к монтажу.

Сложные приборы находятся в лотках в демонтированном состоянии. Если на монтаж прибора требуется много времени, то целесообразно хранить прибор в собранном виде.